


Logement au R+1 MAISON VERSTRAETE Février 2004
Réception du chantier commencé en avril 2003.



Séjour du grand logement au R+1



Cage d'escalier du RDC au R+1



Le vitrail est en réparation, il donne une très belle lumière.



Carottage de la brique 28.08.03 qui a cassé le vitrail depuis la chaufferie du R+3.




Espace Cuisine en face des portes des placards peintes en rouge.

Portes de la chambre conservées.



Dans la chambre du logement du R+ 1 en façade, balcon.





Plaque de cuisson intégrée aux étagères



Lavabo type + emplacement pour Lave- Linge.



Salle d'eau accessible par la chambre.

